

患者様、ご家族の皆様へ

真庭市国民健康保険湯原温泉病院院長

微量採血^{せんし} 穿刺^{せんし} 器具の不適切な使用についてのお詫びとお願い

微量採血^{せんし} 穿刺^{せんし} 器具の不適切な使用について、湯原温泉病院でもその使用実態を調査してきました。

その結果、厚生労働省通知による複数人への使用が禁止されている対象器具により、複数の患者様に使用されている事実が判明しました。

このような事態を招き、患者様、ご家族の皆様へは大変なご心配とご不安をおかけし、衷心より深くお詫び申し上げます。

この度問題となりました採血器具は、特殊な方法による採血で、対象の方を特定し、その患者様、ご家族の皆様については当院から連絡を取り対応することとしています。

心配されます感染症についてですが、感染の可能性はきわめて低いものと思われませんが、全く否定することはできません。

湯原温泉病院では、該当の方全員を対象としたウイルス検査を、当院負担で実施いたしますので、受診していただきますようお願い申し上げます。

また、院内に相談窓口を設けますので、ご不安、ご不明な点がございましたらおたずね下さい。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院


電話（0867）62 - 2221

微量採血穿刺器具の不適切な使用について

今回問題となっている微量採血^{せんし}器具は下記のもので、通常の採血器具とは異なります。



主に糖尿病の血糖測定の採血に用います



キャップ部分は、十分に消毒して使用していましたが、**取り替え**は行っていませんでした。



わずかに付着した血液による感染が起こる可能性は非常に少ないですが、否定は出来ません。

ご心配な点がございましたら
職員までおたずね下さい。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院

患者の皆様へ

微量採血^{せんし}穿刺器具の使用について

本院でも、左記のように糖尿病検査の血糖値測定^{せんし}の採血に同様の使用方法（針は交換していましたが、ガードキャップは消毒し再利用）でありました。

これは、厚生労働省からの通達に沿ったものではありませんでした。

当院といたしましては、該当する皆様にご連絡を申し上げ、必要な検査を行うようにしております。

ご心配、ご不審な点がございましたら職員までお尋ね下さい。

ご迷惑をおかけします。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院